

Sunpot 111TBFM

エラーコード	考えられる原因
E-00	運転スイッチ「入」で2分以上の停電
E-02	本体に震度5以上の衝撃が加わる
E-03	点火不良(30分以上点火しない)
E-05	途中で火が消えた
E-07	温風加熱防止装置が作動
E-15	室温サーミスタの断線
E-16	温水加熱防止装置が作動
E-17	湯温サーミスタの断線
E-18	ストーブ燃焼用送風機不動作
E-19	排気管抜け検知線抜け
E-38	温水燃焼用送風機不動作
給水表示	温水暖房圧力が低下



住まいの快適環境をトータルに提案する

株式会社 **日弘ヒートイング**
NIKKOH HEATING

株式会社日弘ヒートイング

TEL /011-753-7311 FAX/011-704-6550

本社所在地: 〒065-0024 札幌市東区北24条東15丁目4-20 日弘ビル4F