

# Sunpot 991TBFM

エラーコード	考えられる原因
000	運転スイッチ「切」で停電
E00	運転スイッチ「入」で2分以上の停電
E02	本体に震度5以上の衝撃が加わる
E03	点火不良(30分以上点火しない)
E05	途中で火が消えた
E07	温風加熱防止装置が作動
E15	室温サーミスタの断線
E16	温水加熱防止装置が作動
E17	湯温サーミスタの断線
E18	ストーブ燃焼用送風機不動作
E19	排気管抜け検知線抜け
E38	温水燃焼用送風機不動作
給水ランプ点灯	温水暖房圧力が低下