

富士通ゼネラル

KB-100BS 116〇〇シリーズ

エラーコード	考えられる原因
04	循環水不足
10	耐震装置作動
11	不着火(灯油不足)
12	不着火(灯油不足)
15	過熱防止作動
35	温度制御装置異常
61	ファンモータ異常
71	コントローラー異常
72	燃焼制御装置異常
73	信号線異常
OH	試運転スイッチ「ON」