

日立

BS-65 90 120 150 310

運転ランプ	燃焼ランプ	考えられる原因
消灯	点滅	不着火・途中失火
消灯	点灯	CDS短絡
点滅	消灯	耐震装置作動
点滅(遅い)	点滅(遅い)	ハイリミット作動
点滅(早い)	点滅(早い)	ハイカット作動
消灯	消灯	停電
消灯	消灯	リモコン線断線

エラーコード	考えられる原因
E-01	擬似火炎
E-02	不着火
E-03	途中失火
E-04	サーミスタ短絡
E-05	サーミスタ断線
E-06	耐震装置作動
E-07	送風機異常
E-08	ハイカット作動
E-09	ハイリミット作動
E-10	送風機回転数異常
E-11	制御器以降
E-12	循環水不足